



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

22.04.2019 № 65-12-1/414

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта Открытого акционерного общества «Ясень» г. Гродно (УНП 500110597, акт проверки от 07.03.2019 № 07006) **выявлена опасная продукция:**

светильник настольный «Uniel» модель TLI-201 Red, изготовитель «Uniel Lighting CO., LTD», Китай. Поставщик ООО «ВОЛЬТРУМ» (УНП 591024382, г. Гродно).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 4), ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 2.2, 3.2), ГОСТ ИЕС 60598-2-4-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения» (пункта 4.6.3): не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока:

по защите от поражения электрическим током светильник не соответствует классу защиты II – токопроводящие части, имеющие только основную изоляцию, контактируют с доступными металлическими частями светильника; на светильнике отсутствует информация о номинальном напряжении;

по конструкции – светильники должны иметь соответствующую устойчивость, любые инструкции изготовителя, поставляемые со светильником, должны быть тщательно рассмотрены относительно испытаний на устойчивость, светильник при испытании не должен опрокидываться, фактически светильник не устойчив и опрокидывается.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «27» апреля 2019 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

светильников настольных «Uniel» модель TLI-201 Red, изготовитель «Uniel Lighting CO., LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов



подпись

Д.П.Барташевич

расшифровка