



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@ gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@ gosstandart.gov.by

21.03.2019 № 05-12-1/245

### ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов

#### О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Кокшарова Артёма Сергеевича (УНП 490488637, акт проверки от 15.02.2019 №05012) выявлена **опасная продукция**:

светодиодный аккумуляторный фонарь торговой марки «ULTRAFLASH», артикул LED3807M, изготовитель «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», Китай. Поставщик в Республику Беларусь ООО «МетаМакс» (УНП 691384692, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) - не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень изоляционной защиты, ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.12, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 13.1, 13.2, 13.3):

- по требованиям к защите от доступа к токоведущим частям (прибор сконструирован и закрыт так, что не обеспечена достаточная защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением);
- по электрической прочности изоляции (в процессе испытаний при приложении испытательного напряжения произошел пробой изоляции);

- по требованиям к току утечки (при рабочей температуре ток утечки прибора превысил максимально допустимые значения).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «27» марта 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

светодиодных аккумуляторных фонарей торговой марки «ULTRAFLASH», артикул LED3807M, изготовитель «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П. Барташевич

расшифровка