



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

29.04.2019 № 05-12-1/462

## ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

### **О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта Открытого акционерного общества «Универмаг «Центральный» (УНП 700002659, акт проверки от 21.03.2019 № 70010053) **выявлена опасная продукция:**

фонарь светодиодный аккумуляторный с прямой подзарядкой от сети со встроенным светильником торговой марки «Трофи», модель ТА 15, изготовитель «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD», Китай. Импортёр в Республику Беларусь ООО «Лайтсити» (УНП 491037295, г. Светлогорск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5), ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 7.12, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 13.3) - не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень изоляционной защиты и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению:

- по конструкции: прибор сконструирован и закрыт так, что не обеспечена достаточная защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением, фактически испытательный пробник В и испытательный пробник 13 по ИЕС 61032 после удаления съемных частей касаются частей, находящихся под напряжением;

- по прочности изоляции: в процессе испытаний при приложении испытательного напряжения произошел пробой изоляции;

- на изделии не указаны следующие данные: номинальное напряжение или диапазон номинальных напряжений в вольтах; символ рода тока; номинальная потребляемая мощность в ваттах;

- в инструкции отсутствует предупреждение «Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «06» мая 2019 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

фонарей светодиодных аккумуляторных с прямой подзарядкой от сети со встроенным светильником торговой марки «Трофи», модель ТА 15, изготовитель «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1, 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П. Барташевич

расшифровка